

## Schnittdaten

## Données de coupe

## Parametri di lavoro

## Cutting data

### Art. 50938

Mat.		$\phi 1.00-2.40$	$\phi 2.50-5.00$	$\phi 5.10-8.00$	$\phi 8.10-12.70$
P1	Vc	50–80	60–100	60–100	60–100
P1	f	0.030–0.070	0.045–0.120	0.110–0.150	0.150–0.200
P2	Vc	45–70	55–90	55–90	55–90
P2	f	0.030–0.060	0.040–0.115	0.100–0.140	0.140–0.180
P3	Vc	40–60	55–90	55–90	55–90
P3	f	0.020–0.050	0.040–0.115	0.100–0.140	0.140–0.180
M1	Vc	20–45	50–90	50–90	50–90
M1	f	0.010–0.040	0.040–0.100	0.090–0.130	0.120–0.150
M2	Vc	20–40	40–80	40–80	40–80
M2	f	0.010–0.035	0.035–0.090	0.075–0.110	0.110–0.130
K1	Vc	60–80	80–120	80–120	80–120
K1	f	0.050–0.080	0.090–0.250	0.240–0.300	0.280–0.360
K2	Vc	50–70	70–100	70–100	70–100
K2	f	0.040–0.070	0.080–0.230	0.220–0.280	0.265–0.320
N1	Vc				
N1	f				
N2	Vc	80–110	140–190	140–190	140–190
N2	f	0.040–0.130	0.090–0.230	0.220–0.300	0.300–0.360
N3	Vc	90–130	180–220	180–220	180–220
N3	f	0.040–0.140	0.090–0.230	0.220–0.300	0.300–0.360
N4	Vc				
N4	f				
N5	Vc				
N5	f				
N6	Vc				
N6	f				
N7	Vc				
N7	f				
N8	Vc				
N8	f				
S1	Vc	20–40	25–55	25–55	25–55
S1	f	0.010–0.030	0.025–0.050	0.040–0.070	0.060–0.100
S2	Vc				
S2	f				
H1	Vc	25–45	35–55	35–55	35–55
H1	f	0.010–0.020	0.015–0.040	0.030–0.060	0.050–0.090
H2	Vc				
H2	f				
H3	Vc				
H3	f				
O1	Vc				
O1	f				
O2	Vc				
O2	f				
O3	Vc				
O3	f				

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlenschmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

### Art. 50940

Mat.		$\phi 1.00-1.90$	$\phi 2.00-5.00$	$\phi 5.10-8.00$	$\phi 8.10-12.70$
P1	Vc	60–100	60–100	60–100	60–100
P1	f	0.020–0.050	0.045–0.120	0.110–0.150	0.150–0.200
P2	Vc	55–90	55–90	55–90	55–90
P2	f	0.015–0.045	0.040–0.115	0.100–0.140	0.140–0.180
P3	Vc	55–90	55–90	55–90	55–90
P3	f	0.015–0.045	0.040–0.115	0.100–0.140	0.140–0.180
M1	Vc	50–90	50–90	50–90	50–90
M1	f	0.015–0.045	0.040–0.100	0.090–0.130	0.120–0.150
M2	Vc	40–80	40–80	40–80	40–80
M2	f	0.010–0.040	0.035–0.090	0.075–0.110	0.110–0.130
K1	Vc	80–120	80–120	80–120	80–120
K1	f	0.040–0.100	0.090–0.250	0.240–0.300	0.280–0.360
K2	Vc	70–100	70–100	70–100	70–100
K2	f	0.030–0.090	0.080–0.230	0.220–0.280	0.265–0.320
N1	Vc				
N1	f				
N2	Vc	140–190	140–190	140–190	140–190
N2	f	0.040–0.100	0.090–0.230	0.220–0.300	0.300–0.360
N3	Vc	180–220	180–220	180–220	180–220
N3	f	0.040–0.100	0.090–0.230	0.220–0.300	0.300–0.360
N4	Vc				
N4	f				
N5	Vc				
N5	f				
N6	Vc				
N6	f				
N7	Vc				
N7	f				
N8	Vc				
N8	f				
S1	Vc	25–55	25–55	25–55	25–55
S1	f	0.010–0.030	0.025–0.050	0.040–0.070	0.060–0.100
S2	Vc				
S2	f				
H1	Vc	30–50	30–50	30–50	30–50
H1	f	0.005–0.015	0.010–0.040	0.030–0.050	0.050–0.065
H2	Vc				
H2	f				
H3	Vc				
H3	f				
O1	Vc				
O1	f				
O2	Vc				
O2	f				
O3	Vc				
O3	f				