

## Schnittdaten

## Données de coupe

## Parametri di lavoro

## Cutting data

### Art. 73200 / 73300

Mat.		$\phi 0.30\text{--}0.70$	$\phi 0.70\text{--}1.50$	$\phi 1.50\text{--}2.90$	$a_p$	$a_e$
P1	$v_c$	60–80	60–80	60–80		
P1	$f_z$	0.005–0.010	0.008–0.020	0.018–0.040	$0.9 \times d_1$	$1 \times d_1$
P2	$v_c$	50–70	50–70	50–70		
P2	$f_z$	0.005–0.010	0.008–0.020	0.018–0.040	$0.8 \times d_1$	$1 \times d_1$
P3	$v_c$	40–60	40–60	40–60		
P3	$f_z$	0.004–0.010	0.006–0.020	0.0015–0.035	$0.7 \times d_1$	$1 \times d_1$
M1	$v_c$	30–50	30–50	30–50		
M1	$f_z$	0.004–0.010	0.006–0.020	0.015–0.035	$0.6 \times d_1$	$1 \times d_1$
M2	$v_c$	25–40	25–40	25–40		
M2	$f_z$	0.004–0.008	0.005–0.016	0.014–0.028	$0.5 \times d_1$	$1 \times d_1$
K1	$v_c$	40–70	40–70	40–70		
K1	$f_z$	0.005–0.010	0.008–0.020	0.018–0.040	$1.0 \times d_1$	$1 \times d_1$
K2	$v_c$	30–60	30–60	30–60		
K2	$f_z$	0.004–0.010	0.006–0.020	0.015–0.035	$0.9 \times d_1$	$1 \times d_1$
N1	$v_c$	70–100	70–100	70–100		
N1	$f_z$	0.004–0.01	0.006–0.020	0.015–0.035	$0.9 \times d_1$	$1 \times d_1$
N2	$v_c$	80–120	80–120	80–120		
N2	$f_z$	0.005–0.010	0.008–0.020	0.018–0.040	$0.9 \times d_1$	$1 \times d_1$
N3	$v_c$	60–100	60–100	60–100		
N3	$f_z$	0.005–0.010	0.008–0.020	0.018–0.040	$0.9 \times d_1$	$1 \times d_1$
N4	$v_c$					
N4	$f_z$					
N5	$v_c$	40–80	40–80	40–80		
N5	$f_z$	0.005–0.010	0.008–0.020	0.018–0.040	$1 \times d_1$	$1 \times d_1$
N6	$v_c$	25–50	25–50	25–50		
N6	$f_z$	0.004–0.010	0.006–0.020	0.015–0.035	$0.8 \times d_1$	$1 \times d_1$
N7	$v_c$					
N7	$f_z$					
N8	$v_c$					
N8	$f_z$					
S1	$v_c$	25–50	25–50	25–50		
S1	$f_z$	0.003–0.008	0.006–0.015	0.012–0.030	$0.7 \times d_1$	$1 \times d_1$
S2	$v_c$					
S2	$f_z$					
H1	$v_c$					
H1	$f_z$					
H2	$v_c$					
H2	$f_z$					
H3	$v_c$					
H3	$f_z$					
O1	$v_c$					
O1	$f_z$					
O2	$v_c$					
O2	$f_z$					
O3	$v_c$					
O3	$f_z$					

Genannte Werte sind Richtwerte, die je nach Maschine, Aufspannung, Kühlenschmierstoff usw. noch angepasst werden müssen.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs recommandées qui doivent être adaptées selon les conditions de la machine, du serrage, du lubrifiant etc.

Questi valori sono valori raccomandati che devono essere adattati secondo le condizioni della macchina, del serraggio, del lubrificante etc.

These are recommended values that depend on the condition of the machine, fixture, coolant etc., and they may have to be adapted yet.

### Art. 73800

Mat.		$\phi 0.50\text{--}1.00$	$\phi 1.00\text{--}2.00$	$\phi 2.00\text{--}2.50$	$a_p$	$a_e$
P1	$v_c$	60–80	60–80	60–80		
P1	$f_z$	0.003–0.008	0.008–0.016	0.016–0.030	$0.30 \times d_1$	$1 \times d_1$
P2	$v_c$	50–70	50–70	50–70		
P2	$f_z$	0.003–0.008	0.008–0.016	0.016–0.030	$0.15 \times d_1$	$1 \times d_1$
P3	$v_c$	40–60	40–60	40–60		
P3	$f_z$	0.002–0.007	0.007–0.014	0.014–0.026	$0.10 \times d_1$	$1 \times d_1$
M1	$v_c$	30–50	30–50	30–50		
M1	$f_z$	0.002–0.007	0.007–0.014	0.014–0.026	$0.20 \times d_1$	$1 \times d_1$
M2	$v_c$	25–40	25–40	25–40		
M2	$f_z$	0.002–0.006	0.006–0.012	0.012–0.022	$0.10 \times d_1$	$1 \times d_1$
K1	$v_c$	40–70	40–70	40–70		
K1	$f_z$	0.003–0.008	0.008–0.016	0.016–0.030	$0.40 \times d_1$	$1 \times d_1$
K2	$v_c$	30–60	30–60	30–60		
K2	$f_z$	0.002–0.007	0.007–0.014	0.014–0.026	$0.20 \times d_1$	$1 \times d_1$
N1	$v_c$	70–100	70–100	70–100		
N1	$f_z$	0.002–0.007	0.007–0.014	0.014–0.026	$0.40 \times d_1$	$1 \times d_1$
N2	$v_c$	80–120	80–120	80–120		
N2	$f_z$	0.003–0.008	0.008–0.016	0.016–0.030	$0.25 \times d_1$	$1 \times d_1$
N3	$v_c$	60–100	60–100	60–100		
N3	$f_z$	0.003–0.008	0.008–0.016	0.016–0.030	$0.25 \times d_1$	$1 \times d_1$
N4	$v_c$					
N4	$f_z$					
N5	$v_c$	40–80	40–80	40–80		
N5	$f_z$	0.003–0.008	0.008–0.016	0.016–0.030	$0.40 \times d_1$	$1 \times d_1$
N6	$v_c$	25–50	25–50	25–50		
N6	$f_z$	0.002–0.007	0.007–0.014	0.014–0.026	$0.20 \times d_1$	$1 \times d_1$
N7	$v_c$					
N7	$f_z$					
N8	$v_c$					
N8	$f_z$					
S1	$v_c$	25–50	25–50	25–50		
S1	$f_z$	0.002–0.006	0.006–0.012	0.012–0.020	$0.20 \times d_1$	$1 \times d_1$
S2	$v_c$					
S2	$f_z$					
H1	$v_c$					
H1	$f_z$					
H2	$v_c$					
H2	$f_z$					
H3	$v_c$					
H3	$f_z$					
O1	$v_c$					
O1	$f_z$					
O2	$v_c$					
O2	$f_z$					
O3	$v_c$					
O3	$f_z$					